



Fot. Nr 1 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 2 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 3 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łoż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 4 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łoż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 5 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 6 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 7 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 8 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 9 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 10 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 11 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 12 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 13 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 14 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal .20.8. 2007



Fot. Nr 15 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal .20.08. 2007



Fot. Nr 16 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Widok od strony miejsc dla publiczności.
I Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 17 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Widok od strony miejsc dla publiczności.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 18 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. III kondygnacja łóż - galeria. Widok od strony miejsc dla publiczności.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 19 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże. III kondygnacja łoż - galeria. Poręcz galerii w trakcie demontażu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 20 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, III kondygnacja łoż - galeria. Panel balustrady po zdemontowaniu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 21 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, III kondygnacja łoż - galeria. Panel balustrady po zdemontowaniu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 22 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, II kondygnacja - balkony. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 23 - Teatr Stary w Lublinie, ul.. Jezuicka18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja - balkony. Widoczne zniszczenia spowodowane pożarem.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 24 - Teatr Stary w Lublinie, ul... Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja - balkony. Widoczne zniszczenia spowodowane pożarem.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 25 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja - balkony. Widoczne zniszczenia spowodowane pożarem.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 26 - Teatr Stary w Lublinie, ul.. Jezuicka18,drewniane łóże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja - balkony. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 27 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże, III kondygnacja łóż - galeria.
Stan zachowania w trakcie demontowania balustrady. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 28 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych. II kondygnacja łóż - balkony. Widoczne ścianki oddzielające poszczególne loże widowni
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 29 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, II kondygnacja - łoże.
Stan zachowania. Widok łoż i ścianek je oddzielających. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal .
20.08. 2007



Fot. Nr 30 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja loże. Widoczne ścianki oddzielające loże widowni od korytarza na zapleczu oraz profilowane obramienia drzwi.. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 31 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, II kondygnacja - łoże.
Ścianki oddzielające poszczególne łoże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007




Fot. Nr 32 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych. II kondygnacja - łoże. Widoczne zniszczenia spowodowane pożarem
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 33 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, II kondygnacja - loże.
Stan zachowania przed demontażem. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 34 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych.II kondygnacja - loże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 35 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, II kondygnacja - łoże.
Widoczne nadpalone balkony. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 36 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych. II kondygnacja - łoże. Widoczne nadpalone balkony. Wyk Małgorzata Podgórska -
Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 37 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże, II kondygnacja - loże.
Stan zachowania balkonów przed demontażem. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 38 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych. II kondygnacja - loże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 39 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, II kondygnacja - loże.
Stan zachowania przed demontażem balustrady.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 40 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych. II kondygnacja - loże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 41 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane łoże, II kondygnacja - łoże.
Stan zachowania przed demontażem. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 42 - Teatr Stary w Lublinie, ul.. Jezuicka18, drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem
prac rozbiórkowych. II kondygnacja - łoże. Widok wnętrza balkonu.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 43 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, II kondygnacja .
Widoczne kolumny podtrzymujące loże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 44 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja - łoże. Widoczne wnętrza łóż. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal. 20.08. 2007



Fot. Nr 45 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, II kondygnacja.
Stan zachowania centralnej części balkonów. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 46 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Stan zachowania balkonów od strony widowni. Loża nr V.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 47 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, II kondygnacja.
Stan zachowania wnętrza widowni. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 48 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Wnętrze widowni, loża nr III
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 49 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łóże, II kondygnacja .
Widok łóż od ich wnętrza .Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 50 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Widoczne ścianki oddzielające poszczególne loże widowni.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 51 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, II kondygnacja. Wykończenie kolumn - "głowica" oraz listwa profilowana wykańczająca galerię - III kondygnację, od spodu.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 52 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Ścianka oddzielająca lożę widowni od korytarza,
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 53 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Podłoga we wnętrzu loży. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 54 - Teatr Stary w Lublinie, ul... Jezuicka18, drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Ścianka oddzielająca lożę widowni od korytarza i poszczególne loże, .Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 55 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łożo, II kondygnacja.
Stan zachowania łoż. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 56 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja. Wnętrze łoża. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 57 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, II kondygnacja.
Ścianki oddzielające poszczególne łoże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 58 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja. Sufit w łożach - stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 59 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, I kondygnacja łóż - parter.
Stan zachowania sufitów. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 60 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, I kondygnacja - parter. Słupy podtrzymujące łoże.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 61 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże -II kondygnacja. Stan w trakcie demontowania wtórnego obłożeniabelek konstrukcji wykonanego z płyty pilśniowej twardej.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 22.08. 2007



Fot. Nr 62 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja. Stan w czasie rozbierania podestów w łożach .Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 22.08. 2007



Fot. Nr 63 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja.
Widoczne obłożenie partii cokołowej.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 23.08. 2007



Fot. Nr 64 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja łóż. Ścianki oddzielające poszczególne łoże widowni - sposób kotwienia balustrady do słupów.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 23.08. 2007



Fot. Nr 65 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże - II kondygnacja łóż.
Kotwa i sposób kotwienia zewnętrznej loży. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 66 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Zdjęcie przekroju listwy profilowanej
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 23.08. 2007



Fot. Nr 67 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Sposób opisywania poszczególnych elementów łóż. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 23.08. 2007



Fot. Nr 68 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, II kondygnacja. Łoża L/2/8 .Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 23.08. 2007



Fot. Nr 69 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże - II kondygnacja. Stan zachowania w trakcie demontowania balustrady. Widoczne kotwienie balkonów. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal. 23.08. 2007



Fot. Nr 70 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane łoże - II kondygnacja. Widoczne obłożenie słupa. L/II/9. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 24.08. 2007



Fot. Nr 71 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże - II kondygnacja.
Popdłoga we wnętrzu loży. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 24.08. 2007



Fot. Nr 72 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże - II kondygnacja. Widoczne belki stropowe po zdemontowaniu obłożenia..Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 27.08. 2007



Fot. Nr 73 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże - II kondygnacja. Stan zachowania ścianek działowych po zdemontowaniu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 27.08. 2007



Fot. Nr 74 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane loże - II kondygnacja. Spalona loża w trakcie demontażu. .Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 20.08. 2007



Fot. Nr 75 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja. Nadpalona balustrada balkonu po zdemontowaniu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 27.08. 2007



Fot. Nr 76 - Teatr Stary w Lublinie, ul... Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja. Nadpalona balustrada balkonu po zdemontowaniu - fragment. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 27.08. 2007



Fot. Nr 77 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże - II kondygnacja. Przekrój panela balkonu po zdemontowaniu. Widoczny sposób wyginania panelu poprzez system nacięć.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 28.08. 2007



Fot. Nr 78 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane loże - II kondygnacja. Nadpalony słup i belka okrężna. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 28.08. 2007



Fot. Nr 79 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja.
Oparcie balustrady. L/II/3/6. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 28.08. 2007



Fot. Nr 80 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże - II kondygnacja łóż. Widok sufitu
po zdemontowaniu ścianek zamykających łoże. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 22.08. 2007



Fot. Nr 81 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże.Widok po zdemontowaniu balustrady galerii, balkonów i deski cokołowej wysłaniającej belki stropowe.Widoczne belki stropowe.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 06.09. 2007



Fot. Nr 82 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan zachowania przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. II kondygnacja łóż - balkony. Widoczne ścianki oddzielające poszczególne loże widowni
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 03.07. 2007



Fot. Nr 83 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Strop pomiędzy I i II kondygnacją w trakcie prac rozbiórkowych.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 06.09. 2007



Fot. Nr 84 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Strop pomiędzy I i II kondygnacją w trakcie prac rozbiórkowych.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 06.09. 2007



Fot. Nr 85 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże - II kondygnacja.
Sufit w trakcie demontowania.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 09.10. 2007



Fot. Nr 86 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, stan po zdemontowaniu III kondegnacji
- galerii. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 09.10. 2007



Fot. Nr 87 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże - II kondygnacja.
Sufit w trakcie demontowania.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 09.10. 2007



Fot. Nr 88 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,belka okrężna stropu loży II kondygnacji.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 09.10. 2007



Fot. Nr 89 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, belka okrężna stropu loży II kondygnacji.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 09.10. 2007



Fot. Nr 90 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, belka okrężna stropu łoży II kondygnacji.
.Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 09.10. 2007



Fot. Nr 91 - Teatr Stary w Lublinie, ul.. Jezuicka18, strop nad II kondygnacją w czasie prac rozbiórkowych.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 10.10. 2007



Fot. Nr 92 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane łożo, strop nad II kondygnacją w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 10.10. 2007



Fot. Nr 93 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane łoże, strop nad II kondygnacją w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 10.10. 2007



Fot. Nr 94 - Teatr Stary w Lublinie, ul.. Jezuicka18, drewniane łoże, widoczne belki stropowe II kondygnacji łoż. Wyk Małgorzata Podgórska - Ma kal . 10.10. 2007



Fot. Nr 95 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Widoczne belki stropowe II kondygnacji.Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 10.10.2007



Fot. Nr 96 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,„drewniane loże. Widoczne belki stropowe II kondygnacji.Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 10.10.2007



Fot. Nr 97 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże. Widoczne gniazda po belkach stropowych II kondygnacji. Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 12.10.2007



Fot. Nr 98 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże, Widoczne gniazda po belkach stropowych II kondygnacji. Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 12.10.2007



Fot. Nr 99 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane łoże, Widoczne gniazda po belkach stropowych II kondygnacji. Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 12.10.2007



Fot. Nr 100 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18, drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 12.10.2007



Fot. Nr 101 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, drewniane łoże - I kondygnacja.
Belki stropowe po ich odsłonięciu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 12.10. 2007



Fot. Nr 102 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18. Belki stropowe I kondygnacji po ich odsłonięciu.
Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 12.10. 2007



Fot. Nr 103 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, I kondygnacja Belki stropowe po ich odsłonięciu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 12.10. 2007



Fot. Nr 104 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Belki stropowe I kondygnacji łóż po ich odsłonięciu. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 12.10. 2007



Fot. Nr 105 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych.Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 12.10.2007



Fot. Nr 106 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże, Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych.Wyk. Małgorzata Podgórska-Makal 12.10.2007



Fot. Nr 107 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Złożone, zdemontowane panele balkonów II kondygnacji. Wyk. Małgorzata Podgórska-Makał 12.10.2007



Fot. Nr 108 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych.Widoczne gniazda po belkach stropowych. Wyk. Małgorzata Podgórska-Makał 12.10.2007



Fot. Nr 109 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 110 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 12.10. 2007



Fot. Nr 111 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże.Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Widoczne gniazda po belkach stropowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 12.10. 2007



Fot. Nr 112 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 113 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże, Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 114 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 115 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 116 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane loże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 117 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 118 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Wyk Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007



Fot. Nr 119 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Strop I kondygnacji w czasie prac rozbiórkowych. Widoczny układ belek stropowych. Wyk. Małgorzata Podgórska - Makal 12.10. 2007



Fot. Nr 120 - Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka18,drewniane łoże. Belki stropowe po zdemontowaniu. Wyk. Małgorzata Podgórska - Makal . 11.10. 2007

Integralną częścią opracowania jest dokumentacja fotograficzna nagrana na płycie CD. Fotogramy w wysokiej rozdzielczości dokumentują fazy demontażu drewnianych elementów wyposażenia teatru, który miał miejsce w okresie od sierpnia do października 2007.